













17.02.2011
 SCHWÄBISCH WALL
 AM MARKT 4
 SÜDFASSADE

SCHÄDEN

Kartierung der Schäden
 zur Kostenschätzung
 gemäß LV vom 28.12.10

-  RISS
-  MÜRBE
-  SCHALEN
-  SCHUPPEN, AUFSCHIEFERUN
-  EINSCHLÜSSE
-  VERLUST
-  ZEMENTANTRAGUNG
-  METALL
-  HOLZ
-  DEFEKTE FUGE
-  VERSCHMUTZUNG
-  SCHMUTZKRUSTE

AM GESIMS MEHRERE BEMALUNGEN

BEMALUNGSRESTE
 AN ALLEN FENSTERN



vertikale Fugen

Buch

Buch

unzugänglich

13 Bohr-
 löcher
 und
 Ausbrüche